



Arbejde med asbestholdigt materiale

Instruktion

- Grundig instruktion til de medarbejdere der skal udføre arbejdet
- Afspær området
- Stop ventilationen til området
- Der må udelukkende foretages mindre reparationsarbejder eller vedligehold
- Nedtagning af asbest skal udføres af autoriserede håndværkere
- Der må udelukkende udføres mindre reparations- og vedligeholdsarbejder

Sygdomme

- Asbestose
- Kræft

Forebyggelse

- Benyt arbejdsmetoder og værktøj der giver mindst mulig støvudvikling
- Etablering af lokaludsugning ved støvende arbejdsprocesser
- Arbejdstøj og værnemidler må ikke anvendes uden for afspærringen
- Der må ikke ryges i området
- Kasseret arbejdstøj og værnemidler skal bortskaffes som asbestaffald
- Rengøring skal foregå ved støvsugning. Der skal anvendes et såkaldt "ABSOLUT" filter

Værnemidler

- Støvfvisende overtræksdragt med hætte
- Egnede åndedrætsværn, minimum støvmaske P2
- Støvsuger med særligt "ABSOLUT" filter

Hjælpemidler

- Støvsuger med monteret særligt filter "ABSOLUT"
- Transportabel lokaludsuger
- Boremaskine med tætsluttende krave m/udsugning

Læs mere

- Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, kapitel II, afsnit C
- At-Vejledning, Stoffer og materialer - C.2.2, asbest